

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех водозаборных сооружений</i>					
<i>Технологический персонал</i>					
<i>1 подъем</i>					
<i>Насосная станция № 1</i>					
23.01.013. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	Цех водозаборных сооружений (ЦВС)	Выполняется
<i>Насосная станция № 2</i>					
23.01.014. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
<i>2 подъем</i>					
<i>Насосная станция</i>					
23.01.015. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
<i>Хлораторная установка</i>					

23.01.016. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
<i>Ремонтный персонал</i>					
23.01.017. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.018. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.019. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦВС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.021. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦВС	Выполняется
	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.		постоянно		
	3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.022. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦВС	Выполняется
	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.		постоянно		
	3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
<i>Водозабор о.Посадный</i>					
<i>Технологический персонал</i>					
23.01.024. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦВС	Выполняется
	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.		постоянно		
	3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
<i>Хлораторная установка</i>					

23.01.025. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
3 подъем					
Насосная станция "Восточная"					
23.01.026. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
Ремонтный персонал					
23.01.027А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.029. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.030А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦВС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.032. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦВС	Выполняется
	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Водозабор о.Татышева					
Технологический персонал					
23.01.034. Машинист насосных установок 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦВС	Выполняется
			постоянно		
			постоянно		
Хлораторная установка					
23.01.035. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
Ремонтный персонал					
23.01.036. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦВС	Выполняется
			постоянно		
			постоянно		

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.037. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.038. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.039. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.040. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦВС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.041. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	ПНС "Покровский"				
23.01.042. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Водозабор о. Отдыха				
Технологический персонал					
1 подъем					
Насосная станция № 3					
23.01.044. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.				

	3. Применение средств индивидуальной защиты.				
2 подъем					
Насосная станция					
23.01.045. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
3 подъем					
Насосная станция ул.Ключевская, 101					
23.01.046. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
4 подъем					
Насосная станция "Палетино"					
23.01.047. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
Хлораторная установка					
23.01.048. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
Ремонтный персонал					
23.01.049. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦВС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.050А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.053. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.054А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется

23.01.057. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
Водозабор о.Нижне-Атамановский					
Технологический персонал					
1 подъем					
Насосная станция № 6					
23.01.059. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
2 подъем					
Насосная станция					
23.01.060. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
3 подъем					
Насосная станция "Черемушки"					
23.01.061. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦВС	Выполняется
			постоянно		

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
4 подъем					
Насосная станция "Черемушки"					
23.01.062. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
Хлораторная установка					
23.01.063. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
Ремонтный персонал					
1,2 подъем					
23.01.064. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.065А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.068. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
23.01.069А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.071. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется

23.01.072. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
3,4 подъем					
23.01.073. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.074. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
		Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
Водозабор о.Верхне-Атамановский					
Технологический персонал					
Насосная станция (2 подъем)					
23.01.076. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется

	3. Применение средств индивидуальной защиты.				
<i>Хлораторная установка</i>					
23.01.077. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
<i>Ремонтный персонал</i>					
23.01.078. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.079. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
<i>Участок "Солнечный"</i>					
<i>Водоснабжение</i>					
<i>Технологический персонал</i>					
<i>3 подъем</i>					
<i>Насосная станция "Бадалык"</i>					
23.01.082. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется

4 подъем					
Насосная станция жилмассива "Солнечный"					
23.01.083. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
Ремонтный персонал					
23.01.084. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.085. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.086. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно		Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
23.01.087. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.088А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.090А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.092. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
Водоотведение					

Технологический персонал					
Канализационная насосная станция					
23.01.093. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
Ремонтный персонал					
23.01.094. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.095. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
23.01.096. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
23.01.097А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
Участок по эксплуатации повысительных насосных станций					
Технологический персонал					
Повысительные насосные станции					
23.01.100А. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦВС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
Ремонтный персонал					
23.01.106А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
23.01.108. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
Участок фильтровально-очистных сооружений					
Технологический персонал					
1 подъем					
Насосная станция № 1					
23.01.111. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
2 подъем					

<i>Насосная станция</i>					
23.01.112. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
<i>3 подъем</i>					
<i>Насосная станция "Юность"</i>					
23.01.113. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
<i>Станция водоподготовки</i>					
23.01.114. Оператор на фильтрах 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
23.01.115. Оператор хлораторной установки 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
<i>Ремонтный персонал</i>					
23.01.116. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.117. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦВС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
23.01.118А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
23.01.120. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		
23.01.121А. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		

23.01.124. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.125А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.129А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.131А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦВС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Участок хлорного хозяйства					
Технологический персонал					
Хлораторная установка					
23.01.136. Оператор хлораторной установки 3 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
Ремонтный персонал					
23.01.137А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.139А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Ремонтный участок					
23.01.141. Токарь 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.142А. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется

23.01.144А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
23.01.146А. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦВС	Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
<i>Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей</i>					
<i>Участок № 1</i>					
<i>Рабочие</i>					
23.02.007. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей (ЦЭиРВС)	Выполняется
23.02.008А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.02.010А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.02.014А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
<i>Участок № 2</i>					
<i>Рабочие</i>					

[illegible]

23.02.048А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.02.050А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.02.053А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
Ремонтный участок					
Рабочие					
23.02.057. Токарь 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
23.01.058А. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно		Выполняется
23.02.060. Электрогазосварщик 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
					Выполняется

	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
23.02.061. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
Водоразборные колонки					
23.01.062А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
Пожарные гидранты					
23.01.064А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.01.067А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.02.071. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
Дежурная служба					
Рабочие					
23.02.072. Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.02.073. Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный) 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.01.074А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный) 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
Участок аварийно-восстановительных работ					
Рабочие					

23.01.080А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.01.082А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.01.084А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.01.088А. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.		Выполняется
			постоянно постоянно		
Участок по ремонту сетей					
Рабочие					
23.01.092А. Машинист буровой установки (Оператор буровой установки горизонтального направленного бурения 5 разряда)	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.01.094А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.02.096. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
23.01.097А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется

23.02.099. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЭиРВС	Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			Выполняется
Цех канализационных сооружений					
Рабочие					
Правый берег					
24.01.008. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	Цех канализационных сооружений (ЦКС)	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.009А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.016А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.022. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.023А. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦКС	Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
Рабочие					
Левый берег					
24.01.028А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется

24.01.037А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.040. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.041. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦКС	Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
24.01.042. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦКС	Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется

	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
Участок по ремонту электрооборудования					
Рабочие					
Правый берег					
24.01.044А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.046А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.050. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется

	3. Применение средств индивидуальной защиты.				
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Рабочие					
Левый берег					
24.01.052А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.056А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.061. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
КНС №21 ул. Коммунистическая, 4					

<i>Руководители</i>					
24.01.062. Начальник канализационной насосной станции	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
<i>Рабочие</i>					
<i>Технологический персонал</i>					
24.01.063. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.064. Оператор на решетке 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
<i>Ремонтный персонал</i>					
24.01.065А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.067. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.068. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.069. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется

24.01.070. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
<i>КНС № 22 ул. Маерчака, 91</i>					
<i>Руководители</i>					
24.01.071. Начальник канализационной насосной станции	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
<i>Рабочие</i>					
<i>Технологический персонал</i>					
24.01.072. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.073. Оператор на решетке 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
<i>Ремонтный персонал</i>					

24.01.074А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.076. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.077. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.078. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
КНС №17, 18 ул. Семафорная, 491г					
Руководители					
24.01.079. Начальник канализационной насосной станции	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
Рабочие					
Технологический персонал					
24.01.080. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.081. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.082. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется

	3. Применение средств индивидуальной защиты.				
Ремонтный персонал					
24.01.083А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.086. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.087. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.088. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦКС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.089. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.090А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Канализационные насосные станции					
Участок №1					
КНС №13 ул. Джамбульская, 162					
Рабочие					
24.01.092. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦКС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
24.01.093. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №15 ул. Тельмана, 49г					
Рабочие					
24.01.094. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.095. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №27 ул. С. Лазо, 18г					
Рабочие					
24.01.096. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.097. Оператор на решетке 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется

КНС №31 ул. П. Железняк, 3д					
Рабочие					
24.01.098. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.099. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №42 ул. П. Железняк, 34г					
Рабочие					
24.01.100. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №43 ул. Водопьянова, 44л					
Рабочие					
24.01.101. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.102. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №44 ул. Воронова, 35д					
Рабочие					
24.01.103. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦКС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
КНС №52 ул. Metallургов, 28л			постоянно		
Рабочие					
24.01.104. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
Участок №2					
КНС №1 ул. Дубровинского, 82г					
Рабочие					
24.01.105. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №3 ул. Конституции, 17г					
Рабочие					
24.01.106. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №9 ул. Дубровинского, 56г					
Рабочие					
24.01.107. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦКС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
КНС №24 ул. Революции, 33г			постоянно		
Рабочие					
24.01.108. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.109. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №35 ул. Киренского, 2д					
Рабочие					
24.01.110. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №38 пер. Каратузский, 3г					
Рабочие					
24.01.111. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.112. Оператор на решетке 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦКС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
<i>КНС №39 ул. Цимлянская, 31а</i>					
<i>Рабочие</i>					
24.01.113. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.114. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
<i>КНС №40 ул. Куйбышева, 32а</i>					
<i>Рабочие</i>					
24.01.115. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.116. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
<i>КНС №50 ул. Северо-Енисейская, 48д</i>					
<i>Рабочие</i>					
24.01.117. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	ЦКС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
Канализационные насосные станции					
Участок №1					
КНС №11 пр. Красноярский рабочий, 31					
Рабочие					
24.01.118. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №73 ул. Рязанская, 10					
Рабочие					
24.01.119. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №53 Мехколонна №16 (на автоматике)					
Рабочие					
24.01.120. Машинист насосных установок, 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
Участок №2					
КНС №4а ул. Семафорная, 86					

Рабочие					
24.01.121. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.122. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №8, пер. Афонтовский, 7а					
Рабочие					
24.01.123. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №14 ул. Судостроительная, 109а					
Рабочие					
24.01.124. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
КНС №30 ул. Кутузова, 90а					
Рабочие					
24.01.125. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется

	3. Применение средств индивидуальной защиты.				
<i>КНС №33 ул. Грунтовая, 18г</i>					
<i>Рабочие</i>					
24.01.126. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
<i>КНС №37 ул. Щорса, 31а</i>					
<i>Рабочие</i>					
24.01.127. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
24.01.128. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
<i>Сливная станция №57 ул. 60 лет Октября, 111б</i>					
<i>Рабочие</i>					
24.01.129. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
<i>КНС №2, ул. 26 Бакинских комиссаров, 52а</i>					
<i>Рабочие</i>					
<i>Технологический персонал</i>					
24.01.130. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется

	3. Применение средств индивидуальной защиты.				
24.01.131. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
Ремонтный персонал					
24.01.132. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.01.133. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Дежурная служба					
Рабочие					
24.01.135. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется

24.01.136А. Слесарь-ремонтник (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
24.01.138. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦКС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
Цех по эксплуатации канализационных сетей					
Участки по эксплуатации левого берега					
участок №1					
Рабочие					
24.02.008А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Цех по эксплуатации канализационных сетей (ЦЭКС)	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.011А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.016А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.020А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
проходные коллектора					
24.02.026. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.027. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.028А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется

24.02.030А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
участок №2					
Рабочие					
24.02.034А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.037А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.040А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.049А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
участок №3					
Рабочие					

24.02.053. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.054. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.055А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.057. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Участки по эксплуатации правого берега					
участок №1					
Рабочие					
24.02.060А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.062А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.066А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.075А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
участок №2					
Рабочие					
24.02.080. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.081А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.084А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.094А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Участок аварийно-восстановительных работ					
Рабочие					
24.02.099. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.100А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.102А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
<i>Дежурная служба</i>					
<i>Рабочие</i>					
24.02.105А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный) 3 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.02.110А. Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный) 2 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЭКС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
<i>Цех левобережных очистных сооружений</i>					
<i>Технологический участок</i>					
<i>Решетки</i>					
24.03.008А. Оператор на решетке 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Цех левобережных очистных сооружений (ЦЛОС)	Выполняется
<i>Отстойники первичные</i>					
24.03.011А. Оператор на отстойниках 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется

Отстойники вторичные					
24.03.013А. Оператор на отстойниках 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Аэротенки				
24.03.015. Оператор на аэротенках 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
24.03.016. Оператор на аэротенках 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
Песколовки					
24.03.017А. Оператор на песколовках и жироловках 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
Насосно-воздуходувные станции № 1, 2					
24.03.021. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
24.03.022А. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется

Насосная станция подкачки стоков					
24.03.025. Машинист насосных установок 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛЮС	Выполняется
Участок по ремонту технологического оборудования					
Рабочие					
24.03.027А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.033А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.036А. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется

24.03.038. Слесарь-ремонтник (дежурный) 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. постоянно постоянно	ЦЛЮС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.039. Токарь 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛЮС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.040. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЛЮС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
24.03.041. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЛЮС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.		Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
Участок теплоснабжения					
Котельная					
Технологический персонал					
24.03.043. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно		Выполняется
24.03.044А. Оператор котельной 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
Ремонтный персонал					
24.03.046. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.047А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется

24.03.049. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты. Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.		Выполняется
			постоянно		
			постоянно		
		Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
Инженерные сети					
24.03.050А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты. Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
		Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Рабочие					
24.03.054А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
		Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.		Выполняется
			постоянно		
		Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
24.03.056А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		

	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
24.03.060. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦЛОС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.061. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦЛОС	Выполняется
<i>Цех правобережных очистных сооружений</i>					
<i>Главная насосная станция № 1</i>					
24.04.008. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	Цех правобережных очистных сооружений (ЦПОС)	Выполняется

24.04.009. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
Главная насосная станция № 2					
24.04.010. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
24.04.011. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
Главная иловая насосная станция					
24.04.012. Машинист насосных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
Насосная станция циркуляции активного ила					
24.04.013. Машинист насосных установок 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦПОС	Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
			постоянно		
<i>Иловые насосные станции №1, 2, 3</i>					
24.04.014. Машинист насосных установок 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
24.03.015А. Машинист насосных установок 2 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
<i>Насосно-воздуходувная станция</i>					
24.04.018. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
24.04.019. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
<i>Отстойники первичные</i>					

24.03.020А. Оператор на отстойниках 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
<i>Отстойники вторичные</i>					
24.03.023А. Оператор на отстойниках 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	Выполняется
<i>Аэротенки</i>					
24.04.025А. Оператор на аэротенках 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	Выполняется
24.04.028. Оператор очистных сооружений 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.	ЦПОС	Выполняется
			постоянно		
			постоянно		
<i>Песколовки</i>					
24.04.029. Оператор на песколовках и жироловках 2 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	Выполняется
<i>Иловые площадки</i>					
24.04.030. Оператор на иловых площадках 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	Выполняется
<i>Станция ультрафиолетового обеззараживания стоков</i>					
24.04.031. Оператор установок УФ-обеззараживания 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	Выполняется
<i>Участок по ремонту технологического оборудования и сетей</i>					
<i>Рабочие</i>					

24.03.033А. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.038А. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.04.042. Слесарь-ремонтник 6 разряд	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.04.043. Слесарь-ремонтник (дежурный) 3 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется

	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.04.044. Токарь 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.04.045. Токарь 6 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
24.03.046А. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦПОС	
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно		Выполняется
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
<i>Инженерные сети</i>					
24.03.048А. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	
24.04.052. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв.		Выполняется

	2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно		Выполняется
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования					
Рабочие					
24.03.054А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	24.03.057А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС
Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Выполняется	
24.03.062А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда		Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно	Выполняется	

	3. Применение средств индивидуальной защиты.		постоянно		
<i>Подстанция 35/6 кВ</i>					
24.04.064. Электромонтер по обслуживанию подстанции (дежурный) 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦПОС	Выполняется
24.04.065. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 6 разряда	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно	ЦПОС	Выполняется
	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
	Шум: 1 Выполнять осмотр и при необходимости ремонт оборудования, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 3. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	3-4 кв. постоянно постоянно		Выполняется
24.04.066. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно		Выполняется
<i>Автотранспортный цех</i>					
<i>Автоколонна № 1</i>					
<i>Рабочие</i>					
12.00.396. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.397. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.398. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.401. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.402. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется

12.00.403. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.404. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
<i>Автоколонна № 2</i>					
<i>Рабочие</i>					
12.00.405. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.406. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.407. Водитель автомобиля 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.408. Водитель автомобиля 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.409. Водитель автомобиля 4 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.410. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.411. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.412. Водитель автомобиля 4 разряда	Химический фактор: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
<i>Участок тяжелой техники</i>					
<i>Рабочие</i>					
12.00.419А. Машинист экскаватора 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Автотранспортный цех	Выполняется
12.00.421. Тракторист 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Автотранспортный цех	Выполняется

	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Автотранспортный цех	Выполняется
Административно - хозяйственный отдел					
Вспомогательный персонал					
11.00.084А. Плотник 5 разряда	Шум: 1. Ограничить суммарное время воздействия вредного фактора, соблюдать режим труда и отдыха. 2. Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Административно - хозяйственный отдел	Выполняется
Служба АСУТП					
Группа оптимизации потерь энергоресурсов					
Рабочие					
19.00.079. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба АСУТП	Выполняется
Группа учета					
Рабочие					
19.00.080. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба АСУТП	Выполняется

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер
(должность) _____ (подпись) _____ Кадушкин Г.Г. _____ 10.08.2018
(ф.и.о.) (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

и.о. начальника службы охраны труда и производственного контроля
(должность) _____ (подпись) _____ Чигринская С.А. _____ 10.08.2018
(ф.и.о.) (дата)

Начальник отдела мотивации, планирования и учета затрат на персонал
(должность) _____ (подпись) _____ Титова Н.В. _____ 10.08.2018
(ф.и.о.) (дата)

Председатель профсоюза работников ООО "КрасКом"
(должность) _____ (подпись) _____ Романов В.П. _____ 10.08.2018
(ф.и.о.) (дата)

Начальник отдела по работе с персона-
лом
(должность)


(подпись)

Ильментьева Н.Г.
(Ф.И.О.)

10.08.2018
(дата)

Специалист по охране труда службы
охраны труда и производственного кон-
троля
(должность)


(подпись)

Мусухина Ю.В.
(Ф.И.О.)

10.08.2018
(дата)

Начальник центра контроля качества
вода
(должность)


(подпись)

Миронова О.В.
(Ф.И.О.)

10.08.2018
(дата)


Заместитель генерального директора по
административным вопросам
(должность)


(подпись)

Насонов Е.А.
(Ф.И.О.)

10.08.2018
(дата)

Начальник отдела режима
(должность)


(подпись)

Мурашкин А.Н.
(Ф.И.О.)

10.08.2018
(дата)